

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kerusakan yang terjadi pada Biaro Bahal meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi kualitas dan jenis bahan struktur bangunan biaro bahal sedangkan faktor eksternal meliputi faktor alam, suhu dan manusia. Kerusakan yang terjadi meliputi kerusakan fisik, kerusakan mekanis, pelapukan kimia dan pelapukan biologis. Upaya pelestarian yang dilakukan terhadap kerusakan yang terjadi pada bangunan biaro bahal meliputi: penambahan sloof dan pemugaran dapat dilakukan untuk mengatasi keretakan pada bangunan biaro bahal, pembersihan secara rutin dapat dilakukan untuk mencegah pertumbuhan lumut dan rayap, sedangkan pemasangan pagar, penambahan satuan pengamanan seperti satpam dan CCTV untuk melindungi bangunan biaro bahal dari kerusakan vandalisme yang disebabkan oleh manusia, pemasangan cungkup dilakukan untuk melindungi bangunan biaro dari paparan sinar matahari dan air hujan, pembuatan plang nama dan papan informasi tentang biaro bahal sebagai Upaya untuk meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap keberadaan biaro bahal terutama dalam segi perlindungan dan pengamanan.

5.2 Saran

1. Segera perlu dilakukan penanganan baik secara preventif maupun kuratif.
2. Perlindungan sangat perlu ditingkatkan dalam segi keamanan untuk menjaga dari perbuatan vandalisme di biaro Bahal I.

3. Dilakukannya monitoring terus menerus terhadap bangunan maupun lingkungan, sehingga apabila terjadi gejala-gejala yang menyimpang dari biasanya dapat segera terpantau dan diatasi sedini mungkin.