

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yakni :

1. Hasil uji klorida yang didapatkan terhadap air sumur yaitu di bawah ambang batas air bersih dan air minum 20,54 mg/L, 22,02 mg/L dan 28,92 mg/L.
2. Hasil analisis senyawa klorida di dalam air sumur sesuai dengan PP RI No. 82 Tahun 2001.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat lebih teliti dalam melakukan analisis kadar klorida, melakukan langkah-langkah analisis sesuai dengan prosedur kerja. Seperti proses pembuatan larutan standar, proses titrasi dan penambahan reagen.