

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Talang Gulo dari semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (*open dumping*) menjadi *sanitary landfill*. TPA Talang Gulo telah mendukung Program dibidang lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi. System pengelolaan sampah di TPA Talang Gulo telah berbenah menuju apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Tempat pembuangan akhir (TPA) Talang Gulo mempunyai Moto Tsenyum: (T)Tertib (S)Soliditas (E)Eksotis (ny) Nyaman (u) Unggul (m) Mandiri Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi TPA Talang gulo dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. , yaitu sebagai berikut: Belum serah terima dengan Kementerian PUPR, Jumlah Sampah Kota Jambi, Pengelompokan Jenis Sampah, Penggunaan Jemabatan Timbangan, adanya Mesin yang Rusak,tenaga Kerja yang kurang, dan Angkutan Sampah yang kurang.

B. Saran

1. mempertahankan kualitas dan bahkan menambah mesin agar semakin dapat menampung jumlah sampah yang banyak.
2. Terhadap Kendala-kendala yang ada agar dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan saran yang telah penulis buat di bab tiga.