V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penilaian, didapatkan bahwa kondisi fisik rumah panggung di Kawasan Kampung Tengah, Seberang Kota Jambi, tergolong cukup baik dikarenakan masih terdapat beberapa sub komponen fisik rumah yang belum memenuhi standar rumah sehat. Adapun sub komponen fisik rumah yang belum memenuhi standar rumah sehat terdiri dari vegetasi (penghijauan), ventilasi, keberadaan serangga dan tikus dalam rumah, serta kerentanan rumah terhadap bahaya kebakaran.
2. Berdasarkan hasil penilaian, didapatkan bahwa sanitasi pada rumah panggung di Kawasan Kampung Tengah, Seberang Kota Jambi, tergolong cukup baik dikarenakan masih terdapat komponen yang belum memenuhi standar rumah sehat. Adapun komponen yang belum memenuhi standar rumah sehat, yaitu komponen sosial ekonomi yang mendapatkan indeks nilai sebesar 2,60 yang terkategori kurang baik.

5.2 Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu diharapkan adanya sosialisasi oleh instansi terkait kepada masyarakat mengenai pemenuhan sanitasi yang baik. Selain itu, diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai sanitasi rumah panggung, sehingga menambah referensi bagi peneliti lain yang membutuhkan data mengenai sanitasi rumah panggung.